

Комитет по социальной защите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Тихвинский дом – интернат для
престарелых и инвалидов»
187530, Ленинградская область,
Тихвинский район, п. Шугозеро
Ул. Советская д.1а, тел. /факс (8 81367) 44-475
ИНН 4715010452 КПП 471501001

Начальнику отдела ОНД и ПР по
Тихвинскому району Главного управления
МЧС России и Ленинградской области-
главному государственному инспектору
тихвинского района по пожарному надзору
Потолковской И.А.

№ 3311 от 01.02.2022

Информация об устранении нарушений по Предписанию от 27.01.2022 г №2-13-78-1/1
к Акту проверки от 27.01.2022г. № 2-13-78-1

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» направляет информацию об устранении нарушений выявленных при проверке.

Пункт № 1 «Помещение медицинского кабинета оборудовано пожарными извещателями не в соответствии с проектным решением (2этаж)». **Нарушения устранены.** Внесены изменения в рабочую документацию. (Рабочая документация 0719п-ПС прилагается).

Пункт № 2 «Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания, замка противопожарной двери (цокольный этаж, обсерватор)». **Нарушения устранены.** Обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания, замка противопожарной двери.

Пункт № 3 «Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания, замка противопожарной двери (цокольный этаж, электрощитовая)». **Нарушения устранены.** Обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания, замка противопожарной двери.

Пункт № 4 «Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности (помещение электрощитовой)». **Нарушения устраняются.** Нарушения будут устранены путем внесения изменений в действующую документацию по категорированию силами специализированной организации – ООО «Гранд-Технолджи».

Пункт № 5 «Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности (помещение котельной)». **Нарушения устраняются.** Нарушения будут устранены путем внесения изменений в действующую документацию по категорированию силами специализированной организации – ООО «Гранд-Технолджи».

Пункт № 6 «Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения. **Нарушение устраняется.** Изготовление указателя производится в настоящее время.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель директора,
вр.и.о. директора ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

О.А. Аксёнова

Исполнитель: заместитель директора О.А. Аксёнова тел. 8813-67-44-104